

Algemene veiligheidsregels BAG BV

Ongevallen / Incidenten / Calamiteiten

Wanneer iedere seconde telt, bel direct 112 en waarschuw daarna altijd een BHV'er of kantoor; (tel 046-4330202) en meldt:

- Je naam;
- Aard en omvang;
- Waar je bent;
- Aantal slachtoffers;
- En hun verwonding.

Instructie bij ongeval / incident:

- er komt z.s.m. een BHV'er ter plaatse;
- de hulpdiensten en bedrijfsleiding wordt ingeschakeld.
- Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg aanwijzingen van de BHV-ers en/of hulpverleners op.

Bijna ongeval / gevaarlijke situatie:

Voor BAG BV is het enorm van belang om op de hoogte te zijn van onveilige situaties en bijna ongevallen. Een ieder heeft de verplichting om deze te melden. Constater je een onveilige situatie of bijna ongeval, meldt deze direct aan een BHV'er of bel naar kantoor: 046-4330202.

Bedankt voor uw medewerking.

Medewerker BAG:

Firma:

Naam:

Datum:

Handtekening:

BAG BV

Industrieweg 1
6114 KP Susteren, Limburg
T: 046.433.02.02
F: 046.433.20.40
W: www.bagbv.nl



BESTE BOUWSTOFFEN

BAG BV is leverancier van funderingen voor de grond- weg- en waterbouw en verwerker van verontreinigde grond en mineralen reststoffen.



Veiligheid bij BAG BV

Deze folder is bedoeld om (externe) medewerkers / bezoekers in te lichten over de veiligheidsvoorschriften waaraan iedereen zich moet houden die werkt op terreinen waar BAG BV actief is. Lees deze folder goed, en houdt deze bij je.

BHV'ers van BAG BV:

Marc van Ham (molenbaas)
T: 06-15016319

Leon Briels (molenbaas)
T: 06-50248179

Bernard Degener (laadschop)
T: 06-52563254

Heinrich Gressmann (laborant)
T: 06-29513463

Jan Slenders (kantoor)
T: 06-29088193

Ay-Lan Tjiam (kantoor)
T: 046-4201876

Afvalstoffen bij BAG BV

De verontreinigde grond en minerale afvalstoffen die BAG BV accepteert bevatten hoofdzakelijk verhoogde waarden aan zware metalen. In principe wordt aangesloten bij 1T-klasse. Bij werkzaamheden met een hoger risico wordt voorafgaand een toolboxmeeting georganiseerd.

BAG BV verwerkt en bewerkt verontreinigde grond en minerale afvalstoffen tot een cementgebonden bouwstof, genaamd Vandolith®. Het belangrijkste bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is dat ze veilig gebeuren. Veilig voor alle mensen op de locatie en voor het milieu. BAG BV accepteert géén gevaarlijk afval en (met) asbest (verontreinigde stromen)

Toegangsregels

- Indien chauffeur, meldt je altijd bij de medewerker van de betreffende weegbrug. Indien ingehuurd personeel, altijd melden bij de molenbaas en/of laadschopmachinist.
- Meldt je af bij verlaten van het terrein.
- Personen jonger dan 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden niet toegelaten op locaties.
- Op de locaties geldt een eet-, drink- en rookverbod.
- Gebruik of in bezit hebben van alcoholen/ of drugs is verboden.

Hygiëne

- Trek werkkleding uit in de omkleedruimte.
- Was je handen en indien nodig je gezicht.
- Maak je laarzen/schoenen goed schoon.
- Vermijd contact met afval en verontreinigde grond e.d.
- Neem geen vuile werkkleding mee naar huis.
- Houd je werkplek schoon en ordentelijk.

Veiligheidsvoorschriften

- Op het terrein geldt een max. snelheid van 5 km/h.
- Let op de aanwezige waarschuwings-, gebod- en verbodsborden.
- Pas op voor stofvorming, voorkom contact.
- Wees alert voor verkeer/materieel, blijf uit hun werkgebied, zorg altijd voor oogcontact.
- Raak geen machines en/of draaiende delen hiervan aan.
- Werk alleen met –vooraf te inspecteren- goed onderhouden, gekeurd gereedschap en hijsmateriaal.
- Betreedt terreindelen NIET zonder toestemming van BAG en draagzorg voor de juiste PBM's, een ieder is hiervoor zelf verantwoordelijk.



Persoonlijke Beschermings Middelen

Draag op het terrein altijd:

- Signalerende kleding (hesje/jas).
- Beschermende kleding, bij mogelijk contact met verontreinigde grond en minerale afvalstoffen.
- Veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen.
- Handschoenen, bij mogelijk contact met verontreinigde grond en minerale afvalstoffen.
- P3 mondkapjes zijn, bij droog weer en mogelijke risico van stofvorming, voorhanden.

Grondverzetmachines

- Bestuurders van grondverzetmachines dienen vakbekwaam te zijn.
- Grondverzetmaterieel moet jaarlijks gekeurd zijn en moet zijn uitgerust met een overdrukinstallatie met een P3-filter.
- Uitgangspunt voor machinisten is dat zij in de cabine dienen te blijven en ramen en deuren gesloten houden tijdens werkzaamheden.

Certificatie

BAG BV is gecertificeerd conform:

- ISO9001:2008
- BRL9322, BRL7500, BRL9335.

